

POS-cash


BEDIENUNGSANLEITUNG

Ingenico iPP 480

Kauf - Girocard, maestro, Kreditkarte



Storno



Kauf - Lastschriftverfahren / SEPA - ELV (separate Freischaltung nötig!)



Kassenschnitt - Tagesabschluss

Sollte täglich durchgeführt werden - Ohne Kassenschnitt kein Geld



Power-Reset - Terminal bei Verbindungsproblem neustarten



Durch einen Power - Reset wird das Terminal bei Kontakt . zur Basis neugestartet. Damit können z.B. Verbindungsprobleme oder Ähnliches behoben werden.

Durch gleichzeitiges drücken der gelben Clear-Taste & der Taste mit dem Punkt bis zum akustischen Signal.


Hotline 035955 / 717925 Fragen? Probleme am Terminal? Bedarf an Zubehör?

POS-cash

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ingenico iPP 480


Bonrollenwechsel - Achtung Thermopapier ist nur einseitig bedruckbar




1. Öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Entriegelung nach oben ziehen
2. Klappen Sie den Deckel nach hinten
3. Legen Sie die neue Papierrolle wie gezeigt ein
4. bei Unsicherheit kratzen Sie auf dem Papier - Vorderseite wird leicht dunkel
5. Schließen Sie den Deckel, bis dieser hörbar einrastet

Tipps zur Kontrolle: gelbe Clear-Taste mehrere Sekunden drücken - Papiervorschub

zusätzliche Belegkopie Zahlung - bis zum Kassenschnitt beliebig oft möglich



Belegkopie letzter Kassenschnitt



Häufige Fehlermeldungen

- Fehlercode 01 & Fehlercode 13 = Konto nicht gedeckt
- Fehlercode 04 & Fehlercode 05 = Karte nicht zugelassen
- Fehlercode 33 & Fehlercode 54 = Karte verfallen
- Fehlercode 43 = Karte als gestohlen gemeldet
- Fehlercode 51 = Kartenlimit überschritten
- Fehlercode 55 = Geheimzahl falsch

Hinweise

- Bitte bewahren Sie stets den Händlerbeleg auf.
- Achten Sie auf den Belegdruck (Zahlung erfolgt / Zahlung nicht möglich).
- Das Stornieren einer Zahlung ist nur mit der jeweiligen Karte, bis zum Kassenschnitt möglich.
- der Kassenschnitt sollte spätestens nach 7 Tagen durchgeführt werden - andernfalls erlischt die Zahlungsgarantie.

Hotline 035955 / 717925 Fragen? Probleme am Terminal? Bedarf an Zubehör?